

государственное общеобразовательное
учреждение Ярославской области
«Лицей № 86»
(ГОУ ЯО «Лицей № 86»)
Улица Зелинского, дом 6, г. Ярославль, 150023.
Тел./факс 47-04-56.
ОКПО21666008, ОГРН1027600790337,
ИНН/КПП7605014844/760401001
26.08.2024 № 01-10/6/н

Главное управление МЧС России по
Ярославской области
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
г. Ярославлю

Информация о выполнении Предписания № 60/1/1 от 23.03.2021

Администрация государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Лицей № 86» сообщает о выполнении требований Предписания №60/1/1 от 23.03.2021:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначено указателем без светоотражающей поверхности или световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно	п. 48 ППР в Ф	15.03.2022	выполнено
2	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – здание ГОУ ЯО «Лицей № 86» не оборудовано аварийным эвакуационным освещением, а именно отсутствует освещение путей эвакуации, подключенное к источнику питания, не зависящее от источника питания рабочего освещения (должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения)	ст. 52, ст. 53, ч.9 ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. 37 ППО в РФ; п.7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 СП 52.13330.2016.	15.03.2022	выполнено
3	Двери, отделяющие общую лестничную клетку от коридора 4-го этажа в блоке №3 здания, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах	П. 14, 24 ППР в РФ	15.03.2022	выполнено, пружины повешены
4	Двери, отделяющие общую лестничную клетку от коридора 2, 3-го этажей в блоке № 4 здания, оборудованы устройствами для самозакрывания (пружинами), которые не выполняют функцию по закрыванию данных дверей (растянуты), а также отсутствуют уплотнения в притворах	П. 14, 24 ППР в РФ	15.03.2022	выполнено, повешены новые пружины

5	Двери, отделяющие общий коридор от обеденного зала столовой, расположенной на 1-м этаже здания, не оборудованы устройствами для самозакрывания	П. 14, 24 ППР в РФ	15.03.2022	выполнено
6	Заполнение проема (дверь) помещения электрощитовой на 1-м этаже здания выполнено с пределом огнестойкости менее EI30 (не имеет требуемого предела огнестойкости, отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости)	п. 5.4.20 СП 2.13130.2020; п.5.6.4 СП 4.13130.2013	15.03.2022	выполнено, установлена дверь с пределом огнестойкости EI30
7	Дверь, отделяющие общий коридор возле кабинете №32 на 3-м этаже здания не оборудовано порогом (отсутствует уплотнение внизу)	П. 14, 24 ППР в РФ	15.03.2022	выполнено

Директор ГОУ ЯО «Лицей № 86»



О.В. Большакова